

## 排水樋管ゲート 補修工事

地震により発生した排水樋管ゲートのひび割れおよび断面欠損部に対し、CS-21 ひび割れ注入工法および断面修復工法により補修を行った。



全 景



ひび割れ発生状況



断面欠損部



ひび割れ注入状況

## 追跡調査

施工から約2年経過時点で追跡調査を行った。目視による外観観察の結果、施工後震度3以上の地震が数回あったものの、補修箇所に変状はなく不具合は認められなかった。



全 景



ひび割れ補修箇所



断面修復箇所



ひび割れ補修箇所