

既設駐車場防水事例

事例①

供用開始から約8年経過したショッピングセンターの立体駐車場において、リニューアルオープンにあわせて発注された屋上階の防水処理を、CSⅡ工法により行った。（施工面積：約950㎡）



高圧洗浄状況



CS-21 散布状況

事例②

供用開始から10年以上が経過した立体駐車場において、中間階雨がかり部より漏水が発生したため、CSⅡ工法により防水処理を行った。施工後、下階への漏水もなく経過は良好である。（施工面積：約160㎡）



CS-21 塗布状況



CS-21 塗布状況



CS-21 塗布状況



CS-21 塗布状況